

## 報表7

# 住宅用火災警報器成功案例教育資料

### 壹、案由：

台南市佳里區民宅住戶火警，因住宅用火災警報器作動發出警報聲響，屋主驚覺報案，未釀成更大災情。

### 貳、火災概要：

一、時間：109年4月16日16時43分。

二、地點：台南市佳里區義民街179號。

三、建築物情形：3層樓住宅 RC 構造建築物。

四、人員避難情形：看護聽聞住宅用火災警報器聲響，立即與屋主母親從後方出口逃生。

五、初期滅火：無。

六、消防人員搶救過程：到達現場立即佈署水線搶救及防止延燒。

七、住宅用火災警報器動作情形：

（一）設置位置：裝設於一樓臥室往二樓樓梯牆面。

（二）動作情形：動作正常，於偵煙時發出警報聲響。

八、人員傷亡情形：無人員傷亡。

### 參、檢討分析：

一、本建成功預警案例為104年10月10日同仁協助裝設之住戶。

二、本案經訪視後，發現火災原因粗估為電線老舊造成起火。

肆、策進作為：

一、持續推廣住宅用火災警報器裝設，並加強宣導住戶應自行購置裝設火災警報器於每個居室空間及走廊等，以防護每一個空間，並每月自行檢測功能是否正常。

二、家中電器用品及線路應定期檢查是否異常故障，避免機具及電線發生老舊過熱引發火災情事發生。


三、社群網站及宣導作為：

<https://m.facebook.com/groups/162935730714295?view=perm>



[alink&id=1130188460655679](#)

伍、現場平面圖：



陸、現場照片：

圖一、起火建築物外觀



圖二、起火情形

圖三、住警器安裝位置

圖四、災後訪視照片

