

1150923 飲水機濾心更換圖示



圖 1. 清洗新品活性炭濾心去黑碳水



圖 2. 清洗新品活性炭濾心去黑碳水



圖 3. 行政樓四樓



圖 4. 秘書室



圖 5. 家長會辦公室



圖 6. 教務處



圖 7. 專任辦公室



圖 8. 特教前走廊



圖 9. 總務處



圖 10. 立信三樓走廊



圖 11. 汽車科辦公室



圖 12. 商科辦公室



圖 13. 教官室



圖 14. 學生宿舍一樓



圖 15. 學生宿舍四樓




圖 16. 學生宿舍三樓



圖 17. 學生宿舍二樓



圖 18. 退休人員聯誼會



圖 19. 守衛室



圖 20. 汰換濾心共 39 台